

電線共同溝の点検・補修事例の紹介

-電線共同溝も適切な維持管理が必要です-

評点
82点!

- 1.発注元 大阪市 建設局
- 2.受注会社 通信土木コンサルタント株式会社
- 3.業務名 平成29年度 電線共同溝柵等維持管理業務委託
- 4.工期 平成30年1月29日～平成30年3月30日
- 5.業務内容 電線共同溝柵の点検調査及び損傷箇所の応急処置
電線共同溝維持管理に関する基礎資料の更新




❖維持管理の手順

- ①計画策定
- ②点検実施
- ③詳細調査(必要時)
- ④診断
- ⑤対策の検討・実施
- ⑥記録

❖主な点検項目

特殊部本体・ダクト部・首部
付属金物、収容ケーブル状況

点検状況【柵調査結果】



応急処置状況

ダクト損傷部の応急処置



ゴムキャップの取付

